

Návod k použití

Jehlový odstraňovač pistolový KI-4722P



Použití:

Jehlový odstraňovač je vhodný pro čištění kovových povrchů, svárů, odstraňování barvy, čištění cihel, kamene atd.

Požadavky na vzduchové připojení:

Jehlový odstraňovač je nutné připojit na suchý, čistý a mazaný stlačený rozvod vzduchu o doporučeném tlaku 6,3 bar, vyšší tlak výrazně snižuje životnost nástroje. Připojení na vzduchový rozvod provádějte pomocí trubek, hadic a spojek o rozměrech uvedených ve spodní tabulce.

V případě nedodržení těchto podmínek se na odstraňovač nevztahují záruční podmínky.

Mazání:

Používejte FRL (filtr, regulátor, lubrikátor) jednotku pro vzduchové vedení a olej SAE 10 nastavený na 2 kapky za minutu.

Hlučnost a vibrace:

Uvedené nářadí vykazuje hlučnost 96 dBA. Hladina vibrací je na úrovni 10,2 m/sec².

Údržba:

V případě každodenního používání je nutno po 3 měsících zkontrolovat těsnost a ovládání pneumatického motoru. Vadné díly dle potřeby vyměnit.

Bezpečnostní pokyny:

Vždy je nutno používat chrániče sluchu, ochranné brýle a doporučujeme použít antivibrační rukavice.

Model	Rozměr jehel (mm)	Rychlost zdvihu (kmity/min)	Hmotnost (kg)	Délka (mm)	Spotřeba vzduchu (m ³ /min)	Připojovací závit	Rozměr hadice
KI-4722P	3 x 180	3700	2,7	330	0,28	¼"	3/8